



# MODULAR 70

MAXIMALE FLEXIBILITÄT KLEINE MÜHE



## BESCHREIBUNG

Die halbautomatischen Winkelmaschinen der Linie **MODULAR** befriedigen selbst extreme Ansprüche, die die Flexibilität der Verpackung, die Qualität des Produkts und eine bescheidene Investierung betreffen.

Die kürzlich aktualisierten und überholten **MODULAR 50S** und **MODULAR 70** stellen mit jedem beliebigen Material sehr schöne Verpackungen her.

**MODULAR LINE** verwendet ein elektronisch gesteuertes Siegelssystem und die fortschrittlichsten Sicherheitssysteme. Die Anwendung der Linien in automatischer und halbautomatischer Betriebsweise sowie die Personalisierung der Arbeitsprogramme vereinfachen die Verpackungsphasen und optimieren die Produktionsleistung.

**MODULAR 50S** und **MODULAR 70** können durch die Linie **TUNNEL** von **minipack®-torre** ergänzt werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Stromversorgung	V	200/208/230/380
Phase	ph	3
Installierte MAX Leistung	kW	2.3
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	0-900
Siegelbalken-Nutzabmessungen	mm	840x600
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser)	mm	300
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	800
Arbeitstischhöhe	mm	930
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	243/290
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Siegelrahmen	mm	2070x960x h.1510
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Siegelrahmen	mm	2070x960x h.1220

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- o Siegelmesser mit Teflonbeschichtung
- o Doppelter Siegelbalken mit Puffern
- o Kühlanlage mit Dauerzyklus
- o Manuelle oder automatische Betriebsweise
- o Verstellbarer Arbeitstisch
- o Motorband mit Geschwindigkeitsverstellung
- o vergrößerter Abfallwickler
- o Eingebauter Spulenhalter
- o Digitales Bedienfeld mit 6 Programmen
- o Stückzähler
- o Arretierung Verpackungsplatte
- o Verzögerte Siegelbalkenöffnung zwecks Abkühlung der Versiegelung
- o Maschine auf Rädern
- o Notaus-Schalter